

BR.0003.719.2013

Mosina, dnia 13 grudnia 2013 r.

Urząd Miejski
w Mosinie
62-050 Mosina

2013 -12- 13

nrRef.....

Pani
Zofia Springer
Burmistrz Gminy Mosina

W załączeniu przekazuję kserokopię wniosku radnej Małgorzaty Kaptur o zabezpieczenie oderwanych elementów siłowni w Ptasim Parku, złożenie reklamacji u producenta oraz ustawienie właściwej tablicy z regulaminem.

Z up. Przewodniczącego
Rady Miejskiej

Do wiadomości:

Pani
Małgorzata Kaptur
Radna Rady Miejskiej
w Mosinie

INTERPELACJA –WNIOSEK

1. Imię i nazwisko radnego: Małgorzata **Kaptur**

2. Wnoszę o zabezpieczenie oderwanych elementów siłowni w Ptasim Parku, złożenie reklamacji u producenta oraz ustawienie właściwej tablicy z regulaminem.

Powstałe uszkodzenia po niespełna dwóch miesiącach od zainstalowania przyrządów gimnastycznych świadczą o niskiej jakości dostarczonego nam sprzętu.

Przy siłowni ustawiono tablicę informacyjną z regulaminem dotycząca placu zabaw. Jest to niezgodne z normą **DIN 79000: 2012-05, która zaleca jednoznaczne rozróżnienie pomiędzy wyposażeniem placów zabaw, a wyposażeniem siłowni zewnętrznej.** Norma DIN określa przeznaczenie siłowni dla osób od 14 roku życia i wymaga, by w przypadku montażu sprzętu fitness przy placu zabaw, odgrodzić je od siebie.

Przy urządzeniach do ćwiczeń siłowych powinna być **ustawiona tablica regulaminowa** informująca, że:

- siłownia jest przeznaczona dla użytkowników od 14 lat,
- przed rozpoczęciem ćwiczeń należy zapoznać się z instrukcjami na urządzeniach i upewnić się, co do stanu zdrowia,
- należy zapobiegać przeciążeniu urządzeń.

W przypadku siłowni w Mosinie i Krośnie takich tablic nie ma. Utrudni to eliminowanie nieprawidłowych zachowań.





Norma DIN 79000: 2012-05 będzie obowiązywać w Polsce od 2014 r. Warto dostosować się już teraz do jej zapisów.

M. Kąpiel

Mosina, 12.12.2013 r.