

Mosina, dnia 28 grudnia 2023 r.

RI.0003.15.2023 WMi

Data wpływu: 28.12.2023 r.

Nr sprawy: BR.0003.780.2023

Rada Miejska

W Mosinie

w/m

W odpowiedzi na interpelację radnego Michała Klebera w sprawie stanu technicznego dachu na hali sportowej przy ul. Krasickiego 16 Burmistrz Gminy Mosina informuje, że wobec wielokrotnych, ale nieskutecznych prób Wykonawcy Hali Sportowej OSiR w Mosinie, związanych z usunięciem nieszczelności dachu, w dniu 19.12.2023 r. na dachu przeprowadzono audyt wilgotności i ogólny przegląd stanu technicznego połaci. Jak wynika z treści audytu, część pokrycia wymaga wymiany, a część zmiany technologii mocowań urządzeń na dachu (np. panele fotowoltaiczne). W chwili obecnej trwają ustalenia odnośnie możliwości zajęcia Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w zakresie usuwania wad i usterek. W załączeniu kopia audytu przeprowadzonego przy pomocy urządzenia Tramex Dec Scanner.

Z poważaniem

(-) Z up. Burmistrza Adam Ejchorst Zastępca Burmistrza

Załącznik:

1. Protokół z przeprowadzonego audytu - 1szt.

Otrzymują:

1. RO – do wiadomości
2. RI a/a

Sprawę prowadzi:

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - tel. 61 1018230